

Specifinių teršalų nenuolatinio monitoringo duomenys

Operatorius:	AB „Akmenės cementas“		
Įrenginys:	Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5		
Matavimus atliko:	EKO-TERM Servis s.r.o, Slovakija		
Teršalai:	Dioksinai ir furanai (PCDD/ PCDF – polichlordibenzodioxinai ir polichlordibenzofuranai)		
Matavimo data	Ribinė vertė^{1,2)}	Išmatuota vertė²⁾	Atitiktis reikalavimams
2018-03-25	0,1 ng/Nm ³	0,053 ng/Nm ³	ATITINKA
2018-04-25	0,1 ng/Nm ³	0,018 ng/Nm ³	ATITINKA

¹⁾ Ribinė vertė nustatyta deginant atliekas „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ leidime Nr. 1 (T-Š-1-1/2014);

²⁾ Atliktų matavimų rezultatai perskaičiuoti taikant šias standartines sąlygas: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, deguonies kiekis – 10 %, sausos dujos, numatytas cemento gamybos krosnims.

Operatorius:	AB „Akmenės cementas“			
Įrenginys:	Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5			
Matavimus atliko:	UAB „Ekopaslauga“ 2018-05-17/18			
Teršalai:	Sunkieji metalai (As+Co+Cr+Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+V), gyvsidabris (Hg), Kadmis + Talis (Cd+Tl),			
Matavimo data	Teršalai	Ribinė vertė^{1,2)}	Išmatuota vertė²⁾	Atitiktis reikalavimams
2018-05-17/18	Hg	0,05	0,00034	ATITINKA
	Cd+Tl	0,05	0,00206	ATITINKA
	As+Co+Cr+Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+V	0,5	0,00692	ATITINKA

¹⁾ Ribinė vertė nustatyta deginant atliekas „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ leidime Nr. 1 (T-Š-1-1/2014);

²⁾ Atliktų matavimų rezultatai perskaičiuoti taikant šias standartines sąlygas: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, deguonies kiekis – 10 %, sausos dujos, numatytas cemento gamybos krosnims.