

## Specifinių teršalų nenuolatinio monitoringo duomenys

<b>Operatorius:</b>	AB „Akmenės cementas“		
<b>Įrenginys:</b>	Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5		
<b>Matavimus atliko:</b>	EKO-TERM Servis s.r.o, Slovakija		
<b>Teršalai:</b>	Dioksinai ir furanai (PCDD/ PCDF – polichlordibenzodioksinai ir polichlordibenzofuranai)		
<b>Matavimo data</b>	<b>Ribinė vertė<sup>1, 2)</sup></b>	<b>Išmatuota vertė<sup>2)</sup></b>	<b>Atitiktis reikalavimams</b>
2018-03-25	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>	0,053 ng/Nm <sup>3</sup>	ATITINKA
2018-04-25	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>	0,018 ng/Nm <sup>3</sup>	ATITINKA

<sup>1)</sup> Ribinė vertė nustatyta deginant atliekas „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ leidime Nr. 1 (T-Š-1-1/2014);

<sup>2)</sup> Atliktų matavimų rezultatai perskaičiuoti taikant šias standartines sąlygas: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, deguonies kiekis – 10 %, sausos dujos, numatytas cemento gamybos krosnims.

<b>Operatorius:</b>	AB „Akmenės cementas“			
<b>Įrenginys:</b>	Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr. 5			
<b>Matavimus atliko:</b>	UAB „Ekopaslauga“ 2018-05-17/18			
<b>Teršalai:</b>	Sunkieji metalai (As+Co+Cr+Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+V), gyvsidabris (Hg), Kadmis + Talis (Cd+Tl),			
<b>Matavimo data</b>	<b>Teršalai</b>	<b>Ribinė vertė<sup>1, 2)</sup></b>	<b>Išmatuota vertė<sup>2)</sup></b>	<b>Atitiktis reikalavimams</b>
2018-05-17/18	Hg	0,05	0,00034	ATITINKA
	Cd+Tl	0,05	0,00206	ATITINKA
	As+Co+Cr+Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+V	0,5	0,00692	ATITINKA
2018-09-03/04	Hg	0,05	0,00029	ATITINKA
	Cd+Tl	0,05	0,00323	ATITINKA
	As+Co+Cr+Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+V	0,5	0,00903	ATITINKA

<sup>1)</sup> Ribinė vertė nustatyta deginant atliekas „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ leidime Nr. 1 (T-Š-1-1/2014);

<sup>2)</sup> Atliktų matavimų rezultatai perskaičiuoti taikant šias standartines sąlygas: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, deguonies kiekis – 10 %, sausos dujos, numatytas cemento gamybos krosnims.

Parengė:

Aplinkos apsaugos vadybininkė

Lina Knataitienė

2018-09-21